

Reinigingsvoorschriften

Aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen

Medium	Max. concentratie	Max. temperatuur
	%	°C
Heet water	-	95
Stoom	-	130 (30 min.)
Salpeterzuur	0,5	80
	1,5	65
Natronloog	5	80
	10	20
Perazijnzuur	2	50
Fosforzuur	5	80
	10	20
Waterstofperoxyde	2	50